



Motor Carrier Attachment:

Ruiz Farm Contractors Work Orders for Van # 2026

HWY23FH013

(7 pages)



Historial De Servicios

Fecha: 4/17/2023
Numero De Registracion: 7026

Numero De Serie/ Motor _____

Numero De Placa: 844 HUV Marca: Ford Modelo: Econoline

Año: 2001 Color: Blanco Num De Asientos: 15 Estado: OR

Troca Tractor: Trailla Chica: Trailla Grande:

Bus Carro De Pasajeros Ven:

Este Veichulo Es Usado Para Jalar Una Trailla Si No

Dispositivos De Iluminacion

- Luces De Enfrente
- Luces De Frenar
- Luces Traceras
- Reflectores
- Senaleros
- Luces preventivas

Frenos

- Servicio (pie)
- Frenos De Estacionamiento
- Tubo De Frenos
- Mangeras De Freno
- Conexiones
- Aparato de Frenos/

vehiculos con frenos de aire

Copartimento De Pasajero

- Parabrisas/ventanas
- Alfombra
- Lados
- Asientos
- Salidas
- Cajuela/puertas
- Salidas De Emergencia

Equipo De Emergencia

- Extinguidor De Incendios
- Fusibles
- Reflectores/ linternas
- llantas
- Cables
- Volante
- Claxon

Partes & Acecorios

- Limpiadores
- Retrovisor
- Sistema De Gas
- Escape

NOTAS: Cambio de aceite y Ha llantas nuevas
Neseta de checar suspension y Asientos en mal estado
Cuando se le isa todo esa la traiga Max



Service History

Date: 5/06/2023

Serial Or Motor No: _____ Registration No: 2026

License Plate No: 844H0J Make: _____ Model: _____

Year: 2001 Color: Blanca No. of Seats: _____ State: OR

Truck Tractor: semitrailer: Full Trailer:

Bus Passenger Car Van: Station Wagon:

This vehicle is used to pull a trailer: Yes No

Dispositivos De iluminacion

- Headlights
- Stop lights
- Tail lights
- Reflectors
- Turn signals
- Clearance lights
- Side markers

Frenos

- Service(foot)
- Parking Brake
- Brake Tubing
- Brake hoses
- Connections
- Brake warning device or vehicles with air

Copartimento De Pasajero

- Windshield/windc
- Floors
- Sides
- Seats
- Exit
- Gates/doors
- Emergency exit

Equipo De Emergencia

- Fire Extinguisher
- Fuses
- Flares, reflectors, lanterns
- Tires
- Wiring
- Steering
- Horn

Partes & Accesorios

- Windshield wipers
- Rear vision mirrors
- Fuel system
- Exhaust system

Notes: Se cambio disco de Freno de lado derecho
se engrasaron baleros, se mando rectificar el
disco de lado derecho, se cambiaron balatas delanteras
se cambiaron los asientos de lanternas chofer y
pasajero, se cambiaron bujias y se revisaron
capuchones de bujias de bobinas
se reviso sistema de calefaccion trabajando
bien.



Orden De Servicio

Fecha: 08/28/2022

NO. Registro: 2026

Marca: Ford

Modelo: E 350

Año: 2001

Motor: 5.4 L

Millas: 211389

Tipo De Servicio

Motor: _____

Transmision: _____

Suspension: _____

Frenos: _____

Electrico: _____

Direccion: _____

Carroseria: cinturon de
Seguridad

Pintura: _____

Notas: Se cambio cinturon de seguridad lado chofer
se revisaron balatas delanteras y traseras.

Se reviso nivel de Aceite de Motor. le hizo falta.

Se lleno deposito de Liquido de Frenos.

Se reviso nivel de Anticongelante nivel adecuado.



Orden De Servicio

Fecha: 08/24/2022

NO. Registro: 2026

Marca: Ford

Modelo: E350

Año: 2001

Motor: 5.4L

Millas: 211389

Tipo De Servicio

Motor: _____

Transmision: _____

Suspencion: _____

Frenos: _____

Electrico: Bateria

Direccion: _____

Carroseria: _____

Pintura: _____

Notas: Se cambio bateria y terminales de
bateria. numero de bateria 34FT-2 Fecha
de bateria 06/22



Orden De Servicio

Fecha: 4/23/2022

NO. Registro: 2026

Marca: Ford

Modelo: E-350

Año: 2001

Motor: 5.4L

Millas: _____

Tipo De Servicio

Motor: _____

Transmicion: _____

Suspension: _____

Frenos: Balatas

Electrico: _____

Direccion: _____

Carroseria: _____

Pintura: _____

Notas: Se revisaron balatas delanteras y se cambiaron
balatas traseras y un disco de Rueda trasero
lado derecho,
Se hizo Rotación de llantas y se llevo a
alineación



Orden De Servicio

Fecha: 11-07-20

NO. Registro: 2026

Marca: Ford

Modelo: E350 Año: 2001

Motor: 5.4L.

Millas: 186103

Tipo De Servicio

Motor: Cambio de Aceite Transmision: _____

Suspension: _____

Frenos: _____

Electrico: _____

Direccion: _____

Carroseria: _____

Pintura: _____

Notas: Consumo excesivo de gas y gasta aceite.
Se cambiaron bujias y Filtro de Aire. se
reparo una fuga de Vacio. no se encontraron
bujias manchadas de aceite.

Cambio de Aceite Millas - 186103.

proximo cambio Millas - 190103.

Aceite 10w40.